



사망사고 발생경보
(제2022-23호)



지게차로 원료를 운반하던 중 균형을 잃고 전도된 지게차에 깔려 근로자 1명 사망

재해 상황



'22.9.16.(금) 19:02경, 평택시 소재 사업장의 수급업체 근로자가 외부 야적장에서 인쇄용지의 원표인 펄프(200kg*8개)를 지게차 한쪽 포크에 걸고 운반하던 중 지게차가 균형을 잃고 전도되면서 차체에 깔려 **부상**을 입고 병원에 후송되어 치료를 받던 중 9.30.(금) **사망**

재해 예방대책

- ① **편하중·적재하중 초과 금지**
하중이 한쪽으로 치우치지 않고 적재하중을 초과하지 않도록 화물 적재
- ② **작업절차서 작성·이행 및 작업지휘자 배치**
차량의 운행경로, 안전한 작업방법을 포함한 작업계획서를 작성하고 이행되도록 작업지휘자 지정하여 관리·감독 철저
- ③ **안전벨트 착용**
지게차 운전 시 안전벨트 착용 철저



스마트폰 APP(위기탈출 안전보건)

'안전보건공단' 또는 '위기탈출 안전보건'을 검색하여 애플리케이션 설치

구글플레이

앱스토어



미디어 현장배송 서비스(media.kosha.or.kr)

사업장에서 2~3일 이내에 택배로 받아볼 수 있는 서비스

